

バモス ホビオ(H15. 4～H27. 3)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 6 5 H27. 3 注1	HJ1 HJ2 HM3 HM4	ラジオレス	上段	◎	KH-1018 + ホンダ純正部品 注2	KW-2340D + KW-1290 + KW-518 注3	_____	※センタークラスター開口サイズが異なるため	HO-06	
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎	KH-1018	KW-2350D + KW-1290 + KW-518 注4	_____	※センタークラスター開口サイズが異なるため	HO-01	
			下段							
H15. 4 5 H24. 6 注1	HJ1 HJ2 HM3 HM4	ラジオレス	上段	◎	KH-1018 + ホンダ純正部品 注5	KW-2350D + KW-518 注6, 7	_____	※センタークラスター開口サイズが異なるため	HO-01	
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎	KH-1018	KW-2350D + KW-518 注6, 7	_____	※センタークラスター開口サイズが異なるため	HO-01	
			下段							
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・純正アタッチメント(純正品番:08B00-S3A-000)が必要です。 3. 車両オーディオコネクタと接続する際は、注記2の純正アタッチメントキットに付属の変換コードを組合わせて接続してください。 なお、KW-518は接続箇所によっては線長が不足する場合があります。 4. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。 この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1290)が必要です。 なお、KW-518は接続箇所によっては線長が不足する場合があります。 5. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・純正アタッチメント(純正品番:08B01-S8R-001)が必要です。 6. H19. 2～H24. 6の車種はラジオアンテナ変換コード(KW-1290)が必要です。 7. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。 この場合も、H19. 2～H24. 6の車種はラジオアンテナ変換コード(KW-1290)が必要です。 なお、KW-518は接続箇所によっては線長が不足する場合があります。									




バモス ホビオ(H15. 4~H27. 3)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H24. 6~H27. 3

位置:リア右席右脇下部のトリムおよびECUカバー内

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●年 式 : H22. 8~H24. 6


①位置:リア右席右脇下部のトリムおよびECUカバー内

②位置:運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内

※パーキングブレーキ信号は未調査です。



②ヒューズボックス内コネクタ4P+8P(緑)





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●年 式 : H15. 4~H22. 8


①位置:リア右席右脇下部のトリムおよびECUカバー内

②位置:運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内

※パーキングブレーキ信号は未調査です。



②ヒューズボックス内コネクタ4P+8P(緑)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。