

プロボックス／サクシード(H17. 8～H28. 8)


◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 9 ┆ H28. 8 注1	NCP160V NCP165V NSP160V	ラジオレス	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注5, 6	2202 注7	◎2, 3	不要	2202 注7	TO-01
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注5, 6	2202 注7	◎2, 3	不要	2202 注7	TO-01
			下段							
H17. 8 ┆ H26. 9 注1	NCP58G NCP59G NCP50V NCP51V NCP55V NLP51V	ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品 注5	2202 注7	◎	不要	2202 注7	TO-01
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎4	トヨタ純正部品 注5	2202 注7	◎8	不要	2202 注7	TO-01
			下段							
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. インパネテーブルの可動範囲内にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。 下図『配線の注意事項』に記載のインパネテーブルの可動範囲内にハーネスなどが噛み込みますとインパネテーブルの収納ができなくなります。 3. メーカーオプションのバックモニター内蔵インナーミラー装備車の映像をナビモニターに映し出すことはできません。 4. クラスタパネルからポケットを切り取って取付けてください。 5. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 6. 取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。									

H26. 9～H28. 8


・下図の $\odot$ 部分にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。

プロボックス／サクシード(H17. 8～H28. 8)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● 年 式 : H26. 9～H28. 8

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(紫)


車速信号(水色)

パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

● 年 式 : H17. 8～H26. 9

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰または白)



配線側から見た図

リバース信号(赤／白)

車速信号(紫／白)

パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。