

サクシード(H30. 12~R2. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 12 R2. 5 注1. 2. 7	NCP160V NCP165V NSP160V	ラジオレス	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品	2202	◎3, 4	不要	2202	TO-01
			下段		注5	注6		注6		
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品	2202	◎3, 4	不要	2202	TO-01
			下段		注5	注6		注6		

注記

- 平成31年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- インパネテーブルの可動範囲内にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。  
下図「配線の注意事項」に記載のインパネテーブルの可動範囲内にハーネスなどが噛み込ますとインパネテーブルの収納ができなくなります。
- メーカーオプションのバックモニター内蔵インナーミラー装備車の映像をナビモニターに映し出すことはできません。
- クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060, L側: 86221-52050)が必要です。  
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。プラケットと当たる部分をカットしてください。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。




●配線の注意事項

・下図の $\cdots$ 部分にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。