

プレオ(H22. 4～H30. 2)

◆取付適合情報



◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ		取付位置	2DIN			車両コネクタ
					AVN-RS01 AVN-RBS01			
					取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 4 ～ H30. 2	L275F L285F	フロアシフト車	異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	スバル純正部品	2202	SB-05
注1, 2			下段	注3				
H22. 4 ～ H25. 2		インパネシフト車	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品	2202	SB-05
注1			下段	注4				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	スバル純正部品	2202	SB-05	
下段			注5					注6
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、異形オーディオが装備されています。ラジオレス仕様の設定はありません。 3. インテグレートオーディオ(異形オーディオ)装備タイプに取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・AVパネル(純正品番:55405B2320E0)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2006)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。 5. インテグレートオーディオ(異形オーディオ)装備タイプに取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・AVパネル(純正品番:55405B2570C0)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。