

ステラ／ステラ カスタム(H18. 6～H25. 1)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リパース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両 コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 5 ∩ H25. 1 注1, 6	LA100F LA110F	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品 注2	2202 注4	SB－05
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	スバル純正部品 注3	2202 注4	SB－05
			下段				
H18. 6 ∩ H23. 5 注1	RN1 RN2	ラジオレス	上段	× 5	_____	_____	—
			下段				
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	× 5	_____	_____	—
			下段				
		パネル一体型 異形オーディオ 装備タイプ	上段	× 5	_____	_____	—
			下段				
注記							
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。							
2. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ取付キット(純正品番:P0047K3952)が必要です。							
3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・AVパネル(純正品番:55405B2550B0)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ取付キット(純正品番:P0047K3952)が必要です。							
4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。							
5. クラスタ開口サイズが狭く、本体と干渉するため取付けできません。							
6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。							


注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ取付キット(純正品番:P0047K3952)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVパネル(純正品番:55405B2550B0)が必要です。
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ取付キット(純正品番:P0047K3952)が必要です。
- 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- クラスター開口サイズが狭く、本体と干渉するため取付けできません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


◆車両側車速・パーキング・リパース信号の接続

●年 式:H23. 5～H25. 1

位置:純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。