

プロボックス／サクシード(H17. 8～H28. 8)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 9 ┆ H28. 8 注1	NCP160V NCP165V NSP160V	ラジオレス	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注5, 6	2202 注7	TO-01
			下段				
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注5, 6	2202 注7	TO-01
			下段				
H17. 8 ┆ H26. 9 注1	NCP58G NCP59G NCP50V NCP51V NCP55V NLP51V	ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品 注5	2202 注7	TO-01
			下段				
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎4	トヨタ純正部品 注5	2202 注7	TO-01
			下段				
注記							
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。							
2. インパネテーブルの可動範囲内にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。 下図『配線の注意事項』に記載のインパネテーブルの可動範囲内にハーネスなどが噛み込ますとインパネテーブルの収納ができなくなります。							
3. メーカーオプションのバックモニター内蔵インナーミラー装備車の映像をナビモニターに映し出すことはできません。							
4. クラスタパネルからポケットを切り取って取付けてください。							
5. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。							
6. 取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。							
7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。							

H26. 9～H28. 8

・下図の○部分にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。




プロボックス／サクシード(H17. 8～H28. 8)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


● 年 式 : H26. 9～H28. 8

位置: 純正デッキ取付位置奥




● 年 式 : H17. 8～H26. 9

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰)



リバース信号(紫)

車速信号(水色)


パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図

オプションコネクタ5P(灰または白)



リバース信号(赤／白)

車速信号(紫／白)

パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図