

プロボックス／サクシード(H17. 8～H28. 8)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H26. 9 S H28. 8 注1	NCP160V NCP165V NSP160V	ラジオレス	上段	× 2	_____	_____	前後	左右	上下	—
			下段				_____	_____	_____	
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	× 2	_____	_____	_____	_____	_____	—
			下段							
H17. 8 S H26. 9 注1	NCP58G NCP59G NCP50V NCP51V NCP55V NLP51V	ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品 注4	2202 注5	前後	左右	上下	TO－01
			下段				_____	真ん中	上端	
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3	トヨタ純正部品 注4	2202 注5	手前	真ん中	上端	TO－01
			下段							
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. ディスプレイがマルチホルダーおよびインパネテーブル使用の障害になるため取付けできません。 3. クラスタパネルからポケットを切り取って取付けてください。 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221－52060、L側:86221－52050)が必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 6. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。 7. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。									



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H17. 8～H26. 9

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰または白)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。