

プロボックス／サクシード(H17. 8～H28. 8)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ		
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置	
		前後	左右	上下							
H26. 9 5 H28. 8	NCP160V NCP165V NSP160V	ラジオレス	上段	×2	—	—	—	—	—	—	
			下段	—	—	—	—	—			
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	×2	—	—	—	—	—		—
			下段	—	—	—	—	—			
H17. 8 5 H26. 9	NCP58G NCP59G NCP50V NCP51V NCP55V NLP51V	ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品	2202	前後	左右	上下	TO-01	
			下段	—	注4	注5	手前	真ん中	上端		
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3	トヨタ純正部品	2202				注6, 7	注6, 7
			下段	—	注4	注5	注6, 7	注6, 7	注6, 7		

注記
 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. ディスプレイがマルチホルダーおよびビンパネテーブル使用の障害になるため取付けできません。
 3. クラスタパネルからポケットを切り取って取付けてください。
 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060, L側: 86221-52050)が必要です。
 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 6. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
 また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。
 7. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H17. 8～H26. 9
- 位置 : 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。