

2013年モデルECLIPSEカーナビゲーション Zシリーズ ソフトウェアダウンロードサービスのお知らせ

平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

2013年モデルECLIPSEカーナビゲーション Zシリーズに関するソフトウェアアップデートについてお知らせいたします。今回のソフトウェアアップデートにより、より快適にご使用いただくことが出来ますので、是非ソフトウェアのアップデートをご利用ください

なお、アップデート用ソフトウェアの更新を行なうには、カーナビゲーション本体をWi-Fi接続いただくか、MyPageよりアップデートソフトをダウンロードいただくことが必要です。

引き続き弊社製品をご愛用くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

■対象製品

ECLIPSEカーナビゲーション Zシリーズ : AVN-ZX03i / AVN-Z03iW / AVN-Z03i

■ご提供ソフトウェアバージョン

Ver. 02.32.51

※製品のソフトウェアバージョンの確認方法は、次ページをご覧ください。なお、本ソフトウェアは無償です。

■アップデート内容

- ・ 製品動作の安定性を向上させるため、ACC-OFF時の製品内部でのデータ書き込み処理を適正化する修正。

■アップデートの注意事項

- ・ 今回のアップデートの対象は、ソフトウェアのバージョンが『Ver. 02.32.50』以前の製品です。
- ・ アップデート用ソフトウェアの容量は約94MBです。Wi-Fiテザリングを利用してスマートフォン等でダウンロードを行う場合には、通信料金が高額となる恐れがありますのでご注意ください。

■アップデート方法

方法1. PCを使ってMyPageからソフトウェアをダウンロードしてアップデート

必要環境: インターネット接続可能なPC、SDHCカードリーダー/ライター、地図SD以外のSDHCカード

【手順】

1. ECLIPSE お客様サポートサイトから、「[カーナビゲーション用最新ソフトダウンロード情報](#)」にアクセス
2. 2013年モデルの製品を選択して表示されるナビゲーションソフト『Ver.02.32.51』をクリックしてMyPageへアクセスし、アップデートソフトウェアをダウンロードする
3. ダウンロード後、同じページにある「アップデート手順(ソフトウェアダウンロードサービスガイド)」を参照し、アップデート作業を行う

方法2. Wi-Fi経由で最新のソフトウェアをダウンロードしてアップデートする。

必要環境: AVNと連携できるWi-Fiテザリング可能な通信機器、地図SD以外のSDHCカード
ソフトウェアのバージョンアップ手順につきましては、取扱説明書の下記項目をご参照ください。
「ご参考に」

└「2. 知っておいていただきたいこと」

└「ソフトウェアをバージョンアップする」

取扱説明書はこちらから参照できます: <https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/manual/>

《ソフトウェアバージョン 確認方法》



《アップデート履歴》

▼2018年10月25日リリース(Ver.02.32.50)

- ・2018年度地図更新版(SDB-TF18/SDB-TF18DL)をご使用いただくための修正。

▼2015年6月10日リリース(Ver.02.32.47)

- ・Wi-Fiサービスでダウンロードした自車位置マークを使用した際にナビゲーションの動作が不安定になる可能性を改善しました。
- ・自車位置測位の精度を向上しました。
- ・VICSデータ受信時に動作が不安定になる可能性を改善しました。
- ・メモリ地点の表示/編集/消去時の動作について安定性を向上しました。
- ・ハンズフリー通話用電話帳の表示/編集/消去時の動作について安定性を向上しました。
- ・目的地履歴の表示動作について安定性を向上しました。
- ・ETC(DSRC)接続時の発話設定がリセットされる事象について改善しました。
- ・Bluetooth接続時の発話動作についての安定性を向上しました。

▼2014年10月31日リリース(Ver.02.32.43)

- ・2014年度版地図更新用ソフトウェアアップデート

▼2014年5月20日リリース(Ver.02.32.36)

- ・メモリ地点の登録/編集、電話帳編集、アルバム情報編集に使用する漢字変換辞書を更新し、地名・名前等の単語変換に対応し利便性を向上しました。
- ・MirrorLink機能の動作精度を向上しました。
- ・Wi-Fiの接続機器名の最大表示文字数を16文字から32文字に変更しました。
- ・ステアリングスイッチ操作の動作精度を向上しました。
- ・Ver.02.32.32のソフトウェアをご使用いただいた際、以下地域でナビゲーションをご使用された場合、ルート案内動作がフリーズする可能性への対応。

- 対象地域
 - ・富山県/栃木県の全域
 - ・群馬県/石川県/長野県/茨城県の各北部
 - ・上記以北の地域

▼2014年2月14日リリース(Ver.02.32.25)

- ・2014年1月21日～2014年2月13日に配信しておりました『Ver.02.32.21』にてアップデートされた場合に一部ナビゲーションにて自車位置測位の精度が低下する現象への対応。

▼2014年1月21日リリース(Ver.02.32.21)

- ・再生可能なSD動画のデータサイズを最大2GBから4GBにアップしました。
- ・大都市圏などの地図描画内容が多い地域での地図描画レスポンスを向上。
- ・車速パルスが4パルス以外の車両(多くの外国産車や一部の国産車)への自車位置補正機能(距離補正学習)を改良し、自車位置精度の向上を行いました。

▼2013年12月18日リリース(Ver.02.32.15)

- ・Wi-Fiで取得した施設情報の表示/非表示設定が出来る釦を追加し、利便性を向上
- ・Wi-Fiで取得した施設情報を800mスケールより広域では非表示にし、地図の見易さを向上
- ・既存の周辺施設情報とWi-Fiで取得した施設情報が重なった場合、Wi-Fiで取得した施設名の表示優先順位を上げ、利便性を向上
- ・システムチェック画での車速パルス表示の精度を改善
- ・バッテリー取外し時に「メンテナンス」「エコ機能」「オープニング画設定」が初期化されてしまう事象を改善

▼2013年11月20日リリース(Ver.02.32.09)

- ・起動時等、ナビ発話音声音が音途切れするところがある症状を改善
- ・DSRC113接続時、進行方向に関係ない緊急情報を表示させないよう改善

その他、より快適にカーナビゲーションをご利用いただくための内容も含まれております。