

キャロル(R2. 10~R4. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


| 年式                               | 型式    | タイプ              | 取付位置     | フローティング                |               |            |           |          | 車両コネクタ   |          |
|----------------------------------|-------|------------------|----------|------------------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
|                                  |       |                  |          | AVN-HS01F<br>DAV-DS01F |               |            |           |          |          |          |
|                                  |       |                  |          | 取付可否                   | 取付キット         | 変換コード      | スライドベース位置 |          |          | ディスプレイ位置 |
| R2. 10<br>S<br>R4. 1<br>注1, 2, 6 | HB36S | 異形オーディオ<br>装備タイプ | 上段<br>下段 | ◎3                     | マツダ純正部品<br>注4 | 2207<br>注5 | 前後<br>奥   | 左右<br>中央 | 上下<br>上端 | MA-04    |
|                                  |       |                  |          |                        |               |            | 注7, 8     | 注7, 8    | 注7, 8    |          |

注記

- 令和3年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 本体を取付ける際は、下記「ブラケット取付けネジ穴位置」を参照してください。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 1A16 64 50X 6R)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。



●ブラケット取付けネジ穴位置

- 印: ブラケット取付けネジ穴位置
- 図はR側です。L側も同様に取付けてください。



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。