

アウトランダーPHEV(H29. 2~R1. 9)

◆取付適合情報

◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ | |
|----------------------|--|----------------------|------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|--------|---|
| | | | | AVN-D10 AVN-R10 AVN-P10 | | | AVN-D10W AVN-R10W AVN-P10W | | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | | |
| H29. 2 S R1. 9 | GG2W | ラジオレス e-Assist非装備 | 上段 | × 1 | ————— | ————— | × 1 | ————— | ————— | MI-02 | |
| | | | 下段 | | | | | | | | |
| | | ラジオレス e-Assist装備 | 上段 | × 1, 2 | ————— | ————— | × 1, 2 | ————— | ————— | | |
| | | | 下段 | | | | | | | | |
| | | MMCS 装備タイプ | 上段 | × 3 | ————— | ————— | × 3 | ————— | ————— | | - |
| | | | 下段 | | | | | | | | |
| 注記 | 1. パーキングブレーキ信号が取得できないため、取付けできません。 2. e-Assist装備車はe-Assistがナビの性能に影響を及ぼすため、取付けできません。 3. MMCSに組み込まれている車両制御機能や表示等の使用ができなくなるため、取付けはできません。 | | | | | | | | | | |