

ミラ(H18. 12~H30. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 12 S H30. 2  注1	L275S L285S	フロアシフト車	ラジオレス	◎	ダイハツ純正部品 注2	2202 注10	◎	ダイハツ純正部品 注6	2202 注10	DA-01
			異形オーディオ 装備タイプ	◎	ダイハツ純正部品 注3	2202 注10	◎	ダイハツ純正部品 注7	2202 注10	DA-01
		インパネシフト車	ラジオレス	◎	ダイハツ純正部品 注4	2202 注10	◎	ダイハツ純正部品 注8	2202 注10	DA-01
			異形オーディオ 装備タイプ	◎	ダイハツ純正部品 注5	2202 注10	◎	ダイハツ純正部品 注9	2202 注10	DA-01

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。  
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-E0)が必要です。  
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。  
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。  
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。  
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。  
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-E0)が必要です。  
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。  
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。