

## プレオ カスタム(H22. 4~H25. 2)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



## ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 4 ~ H25. 2  注1	L275F L285F	ラジオレス	上段	◎2	スバル純正部品 注3	2202 注8	◎2. 7	スバル純正部品 注5	2202 注8	SB-05
			下段							
	異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	スバル純正部品 注4	2202 注8	◎2. 7	スバル純正部品 注6	2202 注8	SB-05	
		下段								

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  2. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
  3. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
    - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
  4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・AVパネル(純正品番:55405B2560C0)が必要です。
    - ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
    - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
  5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
  6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・AVパネル(純正品番:55405B2560C0)が必要です。
    - ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
  7. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。  
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
  8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。