

ステラ/ステラ カスタム(H18. 6～H25. 1)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 5 ↓ H25. 1 注1, 12	LA100F LA110F	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品	2202	◎6	スバル純正部品	2202	SB-05
			下段		注2	注7		注4	注7	
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	スバル純正部品	2202	◎6	スバル純正部品	2202	SB-05
			下段		注3	注7		注5	注7	
H18. 6 ↓ H23. 5 注1	RN1 RN2	ラジオレス	上段	◎	不要	2213	※センタークラスター開口サイズが異なるため			SB-01
			下段			注9, 10				
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎	不要	2213	※センタークラスター開口サイズが異なるため			SB-01
			下段			注9, 10				
		パネル一体型 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎11	スバル純正部品	2213	※センタークラスター開口サイズが異なるため			SB-01
			下段		注8	注9, 10				

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ取付キット(純正品番:P0047K3952)が必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVパネル(純正品番:55405B2550B0)が必要です。
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ取付キット(純正品番:P0047K3952)が必要です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ取付キット(純正品番:P0047K3955)が必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVパネル(純正品番:55405B2550B0)が必要です。
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ取付キット(純正品番:P0047K3955)が必要です。
 - 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVパネルキット(純正品番:H6247KJ900)が必要です。
インテグレートオーディオ(パネル一体型異形オーディオ)を外す際は、スバル純正特殊工具(リムーバー)が必要です。
・特殊工具(リムーバー)(純正品番:86299KG000)が必要です。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2213が使用可能です。
 - 全タイプ、市販のラジオ用アンテナの延長コード(長さ約400mm)が必要です。
車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。
 - パネル一体型異形オーディオを外すとシフトパネルに装備されているAUX(外部入力)端子の使用はできません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

車両側ラジオアンテナコードの位置




ステラ/ステラ カスタム(H18. 6~H25. 1)


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● 年 式 : H23. 5~H25. 1


位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰)



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。




配線側から見た図

● 年 式 : H18. 6~H23. 5


①位置: ステアリング奥左側

②位置: グローブボックス左側奥ヒューズボックス内


※パーキングブレーキ信号は未調査です。




①パワーステアリングコントロールユニットコネクタ10P



②ヒューズボックス内コネクタ16P(白)



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図