

エブリイ(R6. 2～)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R6. 2 5	DA17V	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	スズキ純正部品 注5	2207 注7	◎3, 4	スズキ純正部品 注6	2207 注7	SU-02
			下段							
		ラジオレス	上段	◎3	スズキ純正部品 注5	2207 注7	◎3	不要	2207 注7	SU-02
			下段							
		バックアイカメラ付 ディスプレイ オーディオ 装備タイプ	上段	×8	_____	_____	×8	_____	_____	不明
			下段							
注1, 2, 9										

- 注記 1. 令和7年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
4. スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。
5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
- ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 73821-64P20-GJL)が必要です。
6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
- ・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)(純正品番: 73821-64PA0-GJL)が必要です。
7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
8. 車両側コネクタから変換できないため取付けできません。
9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●ブラケット取付けネジ穴位置

- 印: ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。




◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(薄茶) リバース信号(桃) パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。