

ピクシス エポック(H24. 5~H29. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 5 ~ H29. 5	LA300A LA310A	ラジオレス	上段	×2	—	—	◎5	トヨタ純正部品 注3	KW-218T 注6, 7	TO-01
			下段							
注1, 8		異形オーディオ 装備タイプ	上段	×2	—	—	◎5	トヨタ純正部品 注4	KW-218T 注6, 7	TO-01
			下段							

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きく、左右に隙間が開き、トヨタ純正のエスカッションも使用できないため取付できません。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08695-B2020)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08695-B2020)が必要です。
 - ブラケットは下図に記載した位置に取付けてください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DINワイド機種ブラケット取付位置


※ ナビ・オーディオ取付けキット(トヨタ純正品番:08695-B2020)を使用した際の
の本体取付けネジ穴位置




ブラケットの端をこの面に当てる

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰)



- リバース信号(白)
- 車速信号(紫)
- パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。