

シエンタ(H15. 9～H22. 8)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H15. 9 ┆ H22. 8 注1	NCP81G NCP85G	ラジオレス	上段	◎2	トヨタ純正部品 注3	2202 注5	◎2	不要	2202 注5	TO-01
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	トヨタ純正部品 注3、4	2202 注5	◎2	トヨタ純正部品 注4	2202 注5	TO-01
			下段							
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ラジオレス専用クラスタパネル(純正品番:パネル色アイボリー:55417-52020-A0、パネル色グレー:55417-52020-B0)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットが使用できないため、ラジオレス専用ブラケット(純正品番:R側:86211-52170、L側:86212-52170)が必要です。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。