

キャロル(R2. 10～R4. 1)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 10 ↓ R4. 1 注1, 2, 6	HB36S	異形オーディオ 装備タイプ	上段 下段	◎3	マツダ純正部品 注4	2207 注5	MA-04

注記

1. 令和3年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. 本体を取付けの際は、下記「ブラケット取付けネジ穴位置」を参照してください。

4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:1A16 64 50X 6R)が必要です。

5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。


6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

注記 1. 令和3年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 3. 本体を取付ける際は、下記「ブラケット取付けネジ穴位置」を参照してください。
 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 1A16 64 50X 6R)が必要です。
 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。




◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(黄) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(紫)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。