

レガシィ アウトバック (H26. 10～H29. 10)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 10 ↓ H29. 10 注1, 2, 8	BS9	ラジオレス	上段 下段	◎3, 4	スバル純正部品	<u>2228</u> + スバル純正部品	SB-04
					注5		注6, 7

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

3. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。

4. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。

5. クラスタ開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVパネル(純正品番:H0017AL900)が必要です。


6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。

7. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ラジオアンテナ変換コード(純正品番:H0017AL920)が必要です。

8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。
4. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
5. クラスタ開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVパネル(純正品番:H0017AL900)が必要です。
6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。
7. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ラジオアンテナ変換コード(純正品番:H0017AL920)が必要です。
8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

車両側ラジオアンテナコードの位置



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:ステアリング奥右側



オプションコネクタ15P(白)



配線側から見た図

パーキングブレーキ信号(白/緑) リバース信号(茶/黄) 車速信号(緑/白)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。