

ミラ(H18. 12~H30. 2)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング							車両コネクタ								
				AVN-HS01F DAV-DS01F															
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置										
H18. 12 ┆ H30. 2 注1	L275S L285S	フロアアシフト車	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品	2202	奥	真ん中	中間	前後	左右	上下	DA-01					
			異形オーディオ装備タイプ	下段	◎	ダイハツ純正部品	2202				注2	注6	注6						
				上段											◎	ダイハツ純正部品	2202	注3	注6
				下段															
		インパネシフト車	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品	2202	注4	注6										
			異形オーディオ装備タイプ	下段	◎	ダイハツ純正部品	2202												
				上段						◎	ダイハツ純正部品	2202							
				下段									注5	注6	注7, 8	注7, 8	注7, 8, 9		

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。

・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。

3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-E0)が必要です。

・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。

・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。

4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。

・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。

5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。

・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。

・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。

6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

7. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。

なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。

また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。


8. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。


ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

リバース信号(緑/白) 車速信号(黄緑/赤) パーキングブレーキ信号(黒/赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。