

デリカ D:5(H20. 5~H27. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ	
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置		
H20. 5 H27. 11 注1, 5	CV4W CV5W	ラジオレス	上段	◎	三菱純正部品 注2	2226 注3	前後	左右	上下	MI-02	
			下段				奥	真ん中	上端		
	MMCS 装備タイプ	上段 下段	×4		——	——	注6, 7	注6, 7	注6, 7	—	
					——	——	——	——	——		


注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ取付キット(純正品番: MZ598348)が必要です。 3. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2226が使用可能です。 4. MMCSに組み込まれている車両制御機能や表示等の使用ができないため、取付けはできません。 5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。 6. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。 7. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
----	---

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
 ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
 ※パーキングブレーキ信号は未調査です。




①オーディオコネクタ20P(白)



配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。