

パジェロ(H18. 10～H26. 7)


- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ	
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置		
H18. 10 ～ H26. 7	V93W V97W V83W V87W	センターイン フォメーション ディスプレイ 無し車 ラジ オレ ス	上段	◎2. 3	不要	2226 注5	前後	左右	上下	MI－02	
			下段				奥	真ん中	上端		
			上段	◎3	三菱純正部品 注4	2226 注5	前後	左右	上下	MI－02	
			下段				奥	真ん中	上端		
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査		
			下段								
		HDD ナビゲーション 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査		
			下段								
		注1									
		注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。 なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。 また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 4. センターインフォメーションディスプレイ付車(クラスターパネル開口ワイドサイズ)はディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・純正オーディオ取付キット(純正品番:MZ598325)が必要です。 なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。 また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2226が使用可能です。 6. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 7. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。								

●ブラケット取付けネジ穴加工


図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。




パジェロ(H18. 10～H26. 7)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: 助手席カウルサイド内
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。



①オーディオコネクタ20P(白)




車速信号(白/青)



配線側から見た図

②中継コネクタ14P(白)



リバース信号(赤/緑)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。