

2017年モデルECLIPSEカーナビゲーション S・D・Rシリーズ ソフトウェアダウンロードサービスのお知らせ

平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
2017年モデルECLIPSEカーナビゲーション Sシリーズ、Dシリーズ、Rシリーズに関するソフトウェアアップデートについてお知らせいたします。
今回のソフトウェアアップデートで製品をより快適にご使用いただくことができますので、是非ともご利用ください。
今後とも弊社製品をご愛用くださいますよう、よろしくお願いいたします。

記

■対象製品

ECLIPSEカーナビゲーション AVN-S7、AVN-S7W、AVN-D7、AVN-D7W、AVN-R7、AVN-R7W

■ご提供ソフトウェアバージョン

Ver.100841

※製品のソフトウェアバージョンの確認方法は、次ページをご覧ください。なお、本ソフトウェアは無償です。

■アップデート内容

以下の改善を行いました。

- ・ VICS情報の緊急情報表示画面を改善しました。

■アップデートの注意事項(必ずご覧ください)

- ・ 今回のアップデートの対象は、ソフトウェアのバージョンが『Ver. 100798』以前の製品です。
- ・ Ver. 100247以前のバージョンからのアップデートの場合、インストール後の初回起動時は、ECLIPSEのオープニング画面が表示されてから地図画面が表示されるまで、数分～10分程度かかります。
画面が固まったように一旦停止しますが、故障ではなく正常な動作です。
またその際アップデート作業前のモードの音声がながれる場合がございます
- ・ アップデート用ソフトウェアの容量は約400MBです。Wi-Fiテザリングを利用してスマートフォン等でダウンロードを行う場合には、通信料金が高額となる恐れがありますのでご注意ください。
- ・ Wi-Fi通信環境によっては、ダウンロードに30分以上かかる場合がございます。出来るだけ安定した通信環境でダウンロードしてください。また、ソフトウェアダウンロード後のナビへのインストール時間は約10分です。
- ・ Wi-Fi経由でアップデートする際は、画面を切り替えられるメッセージが出ても他の画面に切り替えずにそのまま作業を行ってください。

■アップデート方法

方法1. PCを使ってMyPageからソフトウェアをダウンロードしてアップデート

必要環境: インターネット接続可能なPC、SDHCカードリーダー/ライター、地図SD以外のSDHCカード

【手順】

1. ECLIPSE お客様サポートサイトから、[「カーナビゲーション用最新ソフトダウンロード」](#)にアクセス

- 2018年モデルの製品を選択して表示されるナビゲーションソフト『Ver. 120797』をクリックしてMyPageへアクセスし、アップデートソフトウェアをダウンロードする
- ダウンロード後、同じページにある「アップデート手順(ソフトウェアダウンロードサービスガイド)」を参照し、アップデート作業を行う

方法2. Wi-Fi経由でソフトウェアをダウンロードしてアップデート

必要環境: AVNと連携できるWi-Fiテザリング可能な通信機器、地図SD以外のSDHCカード

ソフトウェアのバージョンアップ手順につきましては、取扱説明書の下記項目をご参照ください。

「ソフトウェア更新についてはこちら」

↳「ナビのソフトウェアを更新する」

取扱説明書はこちらから参照できます: <https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/manual/>

■ソフトウェアアップデート後に初期化される項目

ソフトウェアアップデートを行うと下記の設定値が初期化されます。

お手数ですが、必要に応じアップデート前に設定状態をメモするなどしてからアップデート後に再度設定してください。

- ・音設定(POS/BAL/FAD/EQ等)
- ・ステアリングスイッチ設定(各ボタンへの割当項目)
- ・オーディオ音量(DVD/Bluetooth Audio/iPod/AUX,VTR等)

■ソフトウェアバージョン 確認方法

AVN-S7W、AVN-D7W、AVN-R7Wの場合 : 「MENU」にタッチ

AVN-S7、AVN-D7、AVN-R7の場合 : 「MENUボタン」を押す

↓

画面左下の「情報」にタッチ

↓


画面右側の「>」にタッチ

↓

「ソフトウェア更新」にタッチ

↓

更新前バージョンをご確認ください。(右写真参照)



■アップデート履歴

◆Ver. 100841 (2023年5月22日リリース)

- ・VICs情報の緊急情報表示画面を改善

◆Ver. 100798 (2021年1月13日リリース)

- ・Wi-Fi接続設定をONにした際、ナビゲーション画面が真っ黒になり、再起動を繰り返すことがある問題の修正

◆Ver. 100790 (2020年10月28日リリース)

- ・2020年度版 地図データ更新サービスに対応するための仕様変更

◆Ver. 100680 (2019年4月9日リリース)

- ・MUSIC JUKEのアーティスト選択をする際、選択した「行の」アーティスト情報が正常に表示されないことがある問題の修正
- ・SD/USB動画の全画面再生時、右端にスクロールバーの残像が表示される問題の修正
- ・走行軌跡の表示が消えてしまう問題の修正
- ・バックカメラ切り替え動作の安定性向上

◆Ver. 100364 (2017年11月9日リリース)

- ・ Wi-Fi経由でソフトウェアをダウンロード中、他の画面に切り替えるとアップデートができない問題の修正
- ・ Bluetoothハンズフリー機能使用時に通話や電話帳転送ができない場合がある問題の修正
- ・ ナビゲーション起動直後に動作が不安定になる場合がある問題の修正
- ・ 特定のCDがミュージックジューク機能でSDカードに録音できない問題の修正
- ・ フロントアイカメラ(FECシリーズ)の映像表示切替タイミングの改善

◆Ver. 100289 (2017年7月3日リリース)

- ・ お客様から頂戴した多くのご要望にお応えして、地図の拡大・縮小(ピンチインアウト)時の反応がより滑らかになるよう機能向上を図りました。
- ・ 以下を含む、いくつかの問題の修正と動作の安定性を向上させました。
 - ・ 特定の車両でステアリングスイッチのカスタム設定が反映されない問題の修正
 - ・ 常時昼画面および常時夜画面の設定が、地図へ反映されなかった問題の修正

◆Ver. 100247 (2017年4月21日リリース)

ナビゲーション動作の安定性を向上いたしました。

◆Ver. 100207 (2017年2月28日リリース)

- ・ 特定の場所で走行中に地図表示が動かなくなる事象を改善しました。
- ・ Wi-Fi機器との連携について、安定性の橋上を図りました。
- ・ ナビゲーション起動直後のバックアイカメラ映像表示について、安定性の向上を図りました。(※)
機能向上を図りました。
※AVN-D7、AVN-D7W、AVN-R7、AVN-R7Wのみ

◆Ver. 100166 (2016年1月26日リリース)

- ・ オプションのフロントアイカメラ(FEC シリーズ)とバックアイカメラを両方装着した状態での、カメラ映像表示の安定性を向上しました。

以 上